




ایراد دیگه اینکه دستگاه شما فقط قادر به سرچ کردن فرکانس‌های پایین تر از ۱۱۹۰۰ هست که علت اون سوختن مقاومت ۷۵ اهم موجود در پایه ورودی LM317 با ولتاژ ۲۵ ولت می‌باشد که با تعویض اون درست می‌شود.

داخل تیونر قطعاتی مهمی وجود دارند که شامل کریستال و chip ix2410 و ترانزیستور فرکانس بالا و خازن ۱۰۴ آبی رنگ هستند که در اثر خرابی اون قدرت سیگنال رانخواهید داشت.



شترنجی شدن تصویر در صورت فیت بودن ۱۰۰٪ دیش که در بعضی مواقع سیر صعودی دارد یعنی اول خوب است پس از اندکی کار بطور شدید شترنجی می‌شود یا ایراد از لحیم سردی CPU یا فلاش یا رم است و اگر اونها رو چک کردید و درست بود این مشکل که اکثرا در رسیورهای قدیمی زیاد پیش می‌آید و اشکال ۸۵٪ از تیونر رسیور است که در بعضی مواقع قابل تعمیر است (در مقاله تعمیر تیونر به همراه عکس توضیح داده ام) و بعضی مواقع کمپلت تیونر باید تعویض شود. در برخی موارد که تصویر را بسیار خوب داریم ولی نمودار شاخص سیگنال عکس العملی در مقابل سیگنال ندارد که میتواند که باز هم از تیونر باشد.

تک پولاریزه شدن دستگاه به شرط سالم بودن LNB یعنی مثلاً فقط VERTICAL جواب دهد و HORIZONTAL را جواب ندهد یا بالعکس که به راحتی با یک اهمتر میتوانید هر دو را تست VOLTAG کنید.

اگر، هم ۱۴ ولت را نشان داد و هم ۱۸ ولت دستگاه سالم است در غیر این صورت مشکل از ترانزیستور سوئیچ تیونر است و یا آی سی کنترل VOLTAG (lm317) و یا خروجی ۱۴ یا ۱۸ ولت پاوریا همان منبع تغذیه.

سوئیچر به هیچ وجه جواب نمی دهد که میتواند مشکل از تولید فرکانس ۲۲ کیلوهرتز رسیور باشد.

نکته : برای جلوگیری از سوختن یا خرابی تیونر دستگاه حتما سعی کنید اتصال بین مغزی و رشته ای کابل پیش نیاید و در هنگام LOOP کردن با یک رسیور آنالوگ ۲ دستگاه همزمان روشن و در حال کار نباشد چون در تعدادی کمی از رسیورها مدار محافظ وجود ندارد و سبب خرابی تیونر میشود.

### فلش مموری و رم

وقتی شما دستگاه رو روشن میکنید اطلاعات اول به رم منتقل میشود و بعد دستگاه شروع به کار میکند حالا اگر رم رسیور شما خراب باشد باعث میشود تا دستگاه شما لود نشده و بالا نیاید که در بعضی از مدلها مثل ۱۳۰۰ و ۱۷۰۰ با ۰ error مواجه می شوید و یا اینکه فقط چراغ به حالت قرمز روشن می مونه و در مدلهای دیگه مثل ( ۱۲۰ - ۱۳۰ - ۱۵۰ - ۲۰۰ ) روی پنل جلو فقط ۴ تا ۸ یا دو نقطه به چشم می خورد.

نکته: در بعضی موارد که پانل ۴ تا ۸ مینویسد یا دو نقطه میشود بعد از چک کردن خازن های پاور که قبل از توضیح دادم سراغ جیتگ میرویم.

در بعضی از دستگاهها ما با ۲ عدد RAM طرف هستیم که یکی از اونها کار پردازش تصویر رو به عهده دارد که خرابی اون باعث بوجود آمدن مشکل در تصویر می شود ولی دستگاه به راحتی بالامی آید. اگر مشاهده کردید تغییرات اعمال شده در کانالها و سیگنالها پس از خاموش شدن و یا از برق کشیدن دوباره به حالت اولیه بر میگردد میتواند از FLASH RAM یا همان حافظه دائم باشد. اگر نرم افزار تعویض یا بروز نمیشود یا به کل می پرد اشکال ۹۰٪ از FLASH MEMORY است.


در رسیور استارست ۱۹۰ اگر دستگاه روشن نمیشود و فقط ساعت را نمایش میدهد مشکل از رم یا فلش نمی باشد شما قبل از اینکه پشت رسیور را باز کنید یکبار جدید ترین نسخه نرم افزار را روی دستگاه بروزید اگر نشد مشکل از رگولاتور ۷۸۱۲ (۱۲ ولتی) پشت تیونر می باشد که باید تعویض شود.

## هنگ کردن دستگاه:

پس از مدت کمی کار، دستگاه قفل میکند البته اگر زیاد تکرار شود و تقریباً دائمی شود که در این مورد میتوان گفت که یکی از دلایل آن میتواند پاور رسیور باشد.

نکته: یکی از بیشترین مشکلات رسیورها همین مشکل قفل کردن است که در موارد خاصی در بعضی دستگاهها از قبیل **هیومکس** و یا **فوکس**-**لیزر ۲۰۳** یک مگ-اسکای ایکس-استرانگ به دلیل مقدار کم رم وقتی پشت سر هم کانال تعویض میکنیم هنگ میکند که با یک بار از برق کشیدن و در رسیورهای جدید اتومات ریست کردن حل میشود ولی اگر از ابتدا اینگونه شد و کلا قفل کرد در بیشتر موارد با تعویض نرم افزار درست میشود و در بعضی موارد هم این مشکل میتواند از کاهش یا افزایش **voltage** تغذیه برد باشد که مربوط به پاور دستگاه میشود خصوصاً آی سی **Voltag** رگلاتور و.....


اما در رسیورهای استارست مخصوصاً ۱۳۰-۱۵۰-۱۲۰ چون کارخانه سازنده برای **CPU** دستگاه از خنک کننده استفاده نکرده است در بعضی مواقع از هر ۱۰ رسیور ۳ مورد دچار مشکل هنگ و روشن و خاموش شدن می‌گردد (البته بعد از ۶ تا ۹ ماه) که در این اینجاست که با وجود ولتاژهای صحیح خنک کننده یا هیتسینگ به کمک ما می‌آید. که در عکس زیر ملاحظه می‌فرمایید.



خنک کننده ها اندازه مختلفی دارند البته شما سعی کنید خنک کننده آلومینیومی را مناسب با ابعاد پردازنده دستگاه انتخاب کنید. ۵/۵ مناسب است.

حالا خنک کننده را با مقداری خمیرسیلیکون(دفع حرارت بهتر) و چسب قطره ای روی CPU بچسبانید.

(شکل زیر)



حالا مشکل رسیور حل شده است و دیگر هنگ نخواهد کرد.

این هم از مشکل هنگ کردن.

#### کریستال و عیب های مربوطه:

کریستال قطعه فلزی می باشد که به دو صورت ایستاده دو پایه (استارست-سامسونگ-سوپراستار..) و مستطیل ۴ پایه (لیزر-اسکای-متاباکس-واسترانگ...) روی مدار اصلی قرار دارد که روی آن عدد ۲۷۰۰۰۰۰۰ حک شده است.

این قطعه در صورت معیوب شدن باعث بوجود آمدن چند ایراد اساسی در رسیور می شود که مهمترین آنها از کار افتادن دستگاه و حتی tag نشدن می باشد دوم سیاه و سفید شدن تصویر و سوم به وجود آوردن اختلال در سرچ کردن کانالها.

در تعویض این قطعه باید حتما دقت کنید که می خیرید روی آن عدد ۲۷ با ۶ عدد صفریا ۲۷۰۰۰ mhz حک شده باشد چون تعداد ۰ ها نشان دهنده دقت کریستال می باشد و کار کریستال تنظیم ضربانهای پالس ساعت برای CPU و IC هایی است که برای کار نیاز به پالس ساعت دارند.

در بعضی از جاها هم می توانید از کریستال با دقت ۴ عدد استفاده کنید ولی بهترینش همان ۲۷۰۰۰۰۰۰ می باشد.

## ایراد مربوط به آی سی max232rs یا 232

این قطعه همان ic port معروف می باشد که در پروگرام به شما خیلی حال میدهد و اگر خراب بشود دیگر قادر نخواهد بود که رسیورتان را پروگرام کنید و تنها راه حل تعویض این IC می باشد.

### مدارات صوت و تصویر و عیوب آن :

در مدارهای استارست ۱۲۰-۱۳۰-۱۵۰-۲۰۰ برای تقویت و ایجاد سیگنال video از ۲ دسته IC استفاده شده در مدلهای پلاس و قدیمی معمولا از cxa2161 IC که یک 4 chip طرفه است و محصول شرکت سونی میباشد که دقیقا بالای سر سوکت اسکارت قرار دارد استفاده شده است.

این chip کار پردازش و تقویت هر ۲ سیگنال audio , video را به عهده دارد و اگر خراب شود یکی از این ۲ یا هردو رانخواهید داشت البته اگر نمی خواهید هزینه کنید میتوانید از تیونر استفاده کنید.

در بعضی از رسیورهایی که دارای مشکل قطعی صدا میشوند و در خروجی هیچ صدایی نیست شما میتوانید به جای تعویض chip با وصل نمودن ۲ عدد از پایه های chip به هم در خروجی صدا داشته باشید تنها عیب این روش اینست که شما دیگر قادر نخواهید بود که با کنترل صدا را کم و زیاد کنید. و اما در رسیورهای جدید و مخصوصا ۲ مگ برای بوجود آوردن تصویر از یک ۸ IC پایه کوچک که دقیقا بالای سر فیشهای audio , video قرار دارد استفاده شده و برای تقویت سیگنال صوتی هم از تعدادی ترانزیستور استفاده شده است.

برای تشخیص سالم بودن یا خراب بودن این IC در صورت عدم وجود تصویر شما میتوانید بدنه فیش Video رو به شاسی وصل کنید و مغزی آن را به سر خازنهای الکتروولیت بالای سر اسکارت بزنید در صورت وجود تصویر در هم ریخته IC شما سالم بوده و یکی از ترانزیستورهای تقویت کننده سوخته است اگر هم که با تصویر مات و کم نور روبرو شدید علت آن لحیم سردی و یا خرابی یکی از ترانزیستور ها می باشد.

### قسمت سنسور و کنترل

این قسمت بسیار ساده است و تنها عیبی که من از اون دیدم درست کار نکردن کنترل می باشد که با تعویض سنسور مادون قرمز درون پنل جلوئی دستگاه مشکل حل میشود.

### مشکلات نرم افزاری رسیور :

مشکلات نرو افزاری در رسیور مواردی را که در بالا گفتم هم شامل میشود اگر این مشکل یا مشکلات را در رسیورتان دیدید ابتدا یک بار سیستم را دیفالت کنید که همان بازگشت به حالت کارخانه ای است و

اگر درست نشد نسخه جدید نرم افزار را از اینترنت بگیرید و تعویض کنید اگر با این کار هم درست نشد مطمئن باشید که مشکل از سخت افزار است و فکر یک تعمیر کار مجرب باشید و دست هر کسی رسیور را ندهید و در هنگام تعویض نرم افزار بسیار دقیق باشید قبل از همه اینکارها با یک رسیور سالم و مطمئن از تنظیم و سالمی دیش و رسیور مطمئن شوید و از دیگر مشکلات نرم افزار میتوان اسکن نشدن کانالها را نام برد .

موفق باشید.

[www.satsat.net](http://www.satsat.net)

[nimaaffos@yahoo.com](mailto:nimaaffos@yahoo.com)

## کاری از MAJID3770

تمامی حقوق این مقاله متعلق به سایت [sat4u](#) می باشد و ذکر منبع الزامی می باشد.