

## بنام خدا

### آموزش آپگرید استارست 190 - 220 - X5 - X30 - X50 :

دوستان عزیز سلام

کابل مورد احتیاج از نوع RS - 232 و 9 پینی ماده بصورت ( 2 به 3 - 3 به 2 - 5 به 5 ) می باشد .


رسیور رو خاموش کنید و کابل رو به رسیور و کامپیوتر وصل کنید .

اجرا کنید .


ابتدا لودر STBDownloadver1.9.5



سپس گزینه **Load** رو کلیک کنید .



از کادر باز شده بچ مطابق با زسیور خودتان را انتخاب و گزینه **Open** رو کلیک کنید .



حال بر روی گزینه **Connect** کلیک کنید و سپس رسیور رو از پشت روشن کنید  
( کلید پشت رسیور در حالت 1 قرار گیرد ).



در مرحله آخر موقع نوشتن روی **فلش** دستگاه هست که چند ثانیه مکث داریم .



با مشاهده پیغام بالا کار آپگرید با موفقیت انجام گرفته هست . روی گزینه **OK** کلیک کنید و سپس رسیور رو خاموش کنید .

# تهیه و تنظیم : حمید

# SKIPY © 2008