

با توجه به مشکلاتی که دوستان در مورد تعمیر این سری پاورها داشتند آی سی جایگزین . اسیلاتور تغذیه که در بازار به وفور پیدا می شود و نحوه جایگزین کردن آن را خدمت شما توضیح می دهم

آی سی فابریک روی این مدل پاورها SG6848 با پکیج SOT-26 می باشد .

با توجه به اینکه این آی سی کمیاب می باشد میتوانید از نمونه هشت پایه این آی سی با انجام تغییرات زیر استفاده کنید :

قبل از تغییرات :

